

Melding nummer : 10801

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-06-22 12:15:50
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord 30 rond 30 ontbreekt

Storingsduur : 231 d 01:22:00
Wegnummer : N402
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 11,2

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 10966

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-07-20 12:22:23
Storing :
Status :

Melding :

Bord 60 is beschadigd

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 7,2
Maatregelen : Gaarne vervangen bord A1 60 (diameter 60) nDoorgegeven aan toetser 5.1.2.e

Wegnummer : N229
Zijde : Links (Li)

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 11038

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-08-10 09:22:50
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

60km bord ontbreekt

Storingsduur : 13 d 23:02:59
Wegnummer : N458
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 47,4

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 11259

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-09-10 12:35:39
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Paralleleweg verkeerspaal staat scheef

Storingsduur : 0 d 00:01:52
Wegnummer : N409
Maatregelen : Gelijk recht gezet

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 10.8

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 11371

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-09-28 11:53:26
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

flespaal scheef.

Storingsduur : 10 d 01:30:47
Wegnummer : N484
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : schaijkseweg 72c nabij hm 2,3
Maatregelen : bestekpost 304110

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 11398

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-10-01 14:24:20
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

A01 rond 80 cm. ontbreekt. n29-10-2020 nog steeds.

Storingsduur : 55 d 20:49:27
Wegnummer : N227
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 0,060

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 11506

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2020-10-15 10:27:22
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord A1 60 is weg'n/n

Storingsduur : 111 d 04:41:48
Wegnummer : N227
Maatregelen : Bord leveren en aan brengen

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 12,4

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 11585

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2020-10-26 10:44:02
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

bord 50 en bord verkeers drempel recht gedraaid

Storingsduur : 0 d 00:00:20
Wegnummer : N484
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 1,8
Maatregelen : Door wis terug gedraaid en vast gezet

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 12106

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-01-06 10:07:20
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Fles afgebroken

Storingsduur : 26 d 00:09:10
Wegnummer : N212

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 8,1
Maatregelen : Nieuwe paal zetten 3,90 lange hals voor 2 borden (oude borden zijn terplaatse en kunnen gebruikt worden

Zijde : Links (Li)

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 12221

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee


Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-01-21 12:02:04
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Vuurwerk schade A1 bord rond 60cm

Storingsduur : 4 d 23:48:15
Wegnummer : N226
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 50,050

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 12231

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-01-21 14:30:22
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Paal met borden opnieuw plaatsen, het kromme bord recht buigen, zet m maar tussen hm-paaltje en de uitrit. \nAnkers penne ontbreken

Storingsduur : 13 d 21:45:11
Wegnummer : N228
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 14,6

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 12316

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-02-03 14:51:14
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Flenspaal 3,5m vervang en op z/u2019n plek met bord 60 terugplaatsen

Storingsduur : 5 d 00:28:55
Wegnummer : N409

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 11,9 Re Paralellweg

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 12473

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-02-22 10:39:19
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Missend bord A01-60 60cm

Storingsduur : 3 d 00:16:15
Wegnummer : N401
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,630

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 12706

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-03-22 14:51:02
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Flespaal met 2 borden is onderlaast door GROWEPA ingegraven, maar helaas te ondiep. Gevolg scheefstaand.\n25-05-21 geen actie.\n05-07-21 geen actie.

Storingsduur : 188 d 21:38:05
Wegnummer : N228
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 14,6
Maatregelen : Paal dieper zetten en laat ze zand meenemen om het gat mee te verdichten

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13061

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-05-06 11:39:15
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Parallelweg bord 60 rond 60 met crafty gespoten

Storingsduur : 165 d 02:29:11
Wegnummer : N409
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 11,9
Maatregelen : Het wordt gekeken of dit bord in voorraad hebben in de Meern

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13090

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-05-10 11:49:25
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Missend A01-60 bord 80cm

Storingsduur : 20 d 19:50:29
Wegnummer : N405
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,930
Maatregelen : Missend A01-60 ophangen onder C15 en paal rechtzetten

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13183

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-05-25 10:35:02
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

3 palen met bebording uit de grond getrokken. 1 Paal met verplichte rij richting nog in tact. 60km bord 60rond met flespaal 240cm volledig vervangen. Paal bij bushalte kan hergebruikt worden enkel nieuw bord verplichte rij richting 60 rond.

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 14,9

Wegnummer : N229
Maatregelen : Gaarne herstellen

Kaart:





Bestand:

Uitgevoerd door :.....

Datum :.....

Melding nummer : 13192

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-05-27 08:11:33
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

30 snelheid bord . Is een oude 60 \nIets verder op staat er nog 1 richting Bunschoten staat er nog 1

Storingsduur : 7 d 03:44:59
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 1,1
Maatregelen : Graag twee borden met 30 van 80 cm doorsnee plaatsen . Op de parallelweg \n

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13228

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-05-31 11:54:18
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Flespaal geknikt

Storingsduur : 37 d 20:26:17
Wegnummer : N201
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 55,650 Parallel
Maatregelen : Nieuwe flespaal 300cm plaatsen met bestaand bord

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13317

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-06-10 09:03:08
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Paal en bord 60 ontbreken

Storingsduur : 15 d 00:57:26
Wegnummer : N229
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 15,280
Maatregelen : Gaarne paal (3.10) en bord (60) plaatsen.\nBestekspost nr. 304230.\nDoorgegeven aan de toetsen.\n

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13760

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-08-16 08:07:27
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Iedere keer worden de borden afgedraaid.

Storingsduur : 0 d 00:00:36
Wegnummer : N199 Parralel
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,450
Maatregelen : Weer terug gedraaid.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 13829

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee


Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-08-30 11:31:59
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Flespaal geknikt 320cm

Storingsduur : 1 d 00:24:21
Wegnummer : N401
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,6 Parallel
Maatregelen : Nieuwe flespaal 320cm plaatsen en bord hergebruiken

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14053

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-09-30 15:09:00
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bord 60 en uitgezonderd tractoren en brommobielen langs de parallelweg ontbreken.

Storingsduur : 74 d 00:03:58
Wegnummer : N227
Maatregelen : Bord A01.60 en bord uitgezonderd tractoren en brommobielen zelf vervangen.

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 9,630

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14132

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2021-10-11 12:08:15
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

60 bord met graffiti

Storingsduur : 94 d 23:08:55
Wegnummer : N233
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 8,4 Parraleweg
Maatregelen : Gaarne zsm graffiti verwijderen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14171

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-10-18 12:50:45
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

A1 bord 50 km/h 60cm ontbreekt. SVP terugplaatsen.

Storingsduur : 7 d 03:13:20
Wegnummer : N226
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 50,050

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14294

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-11-01 10:08:37
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord 60 rechts en bord einde 60 links ontbreken

Storingsduur : 79 d 23:51:20
Wegnummer : N201
Zijde : Links en rechts

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 64,1
Maatregelen : Bord einde 60 ligt in Steunpunt HTH\nBord 60 ligt in steunpunt DM\nBorden plaatsen op lichtmasten links en rechts\n

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14338

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-11-08 13:03:15
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Flespaal afgebroken. Bebording is weg

Storingsduur : 30 d 10:43:23
Wegnummer : N234
Maatregelen : Svp Nieuwe flespaal 370 cm , \nA0160 60 cm \nC 12 60 cm \nOnderbord 50x 60 cm ... met de volgende tekst zie foto... aub. \n

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,240

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14521

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2021-12-09 10:19:43
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

bord A1 60cm opgeblazen door vuurwerk.

Storingsduur : 18 d 23:54:03
Wegnummer : N210
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 35,480
Maatregelen : bord A1 60 cm vervangen.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14528

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2021-12-09 12:48:26
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Missend A0160 bord 60cm. \u2014>Parallelweg

Storingsduur : 10 d 20:27:02
Wegnummer : N401
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,630
Maatregelen : Nieuw A0160 bord plaatsen diameter 60.
Bevestigen op bestaande flespaal

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14651

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-03 11:45:08
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Missend A0160 bord diameter 80

Storingsduur : 69 d 21:00:18
Wegnummer : N405
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,9
Maatregelen : Nieuw bord plaatsen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14841

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-21 15:13:53
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bord A130 (30 km/h) ontbreekt. \nGraag bord A130 60cm inclusief flespaal plaatsen in buitenberm. \nOp de foto van 2019 is te zien dat dit bord ontbreekt, i.v.m. 2 borden per paal een nieuwe paal met bord plaatsen op aangegeven locatie volgens de foto.

Storingsduur : 45 d 03:22:06
Wegnummer : N238
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,450

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14855

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-24 11:25:57
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord 30 ontbreekt

Storingsduur : 177d 00:35:51
Wegnummer : N227
Zijde : Midden (Mid)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 7,5
Maatregelen : Opnieuw ophangen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14875

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee


Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-24 14:43:22
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord A1 30 km/ uur (rond 50) incl. paal ontbreekt \nPlaatsen achter de haag (gezien vanaf parallelweg) voor de boom, zie foto.

Storingsduur : 105 d 00:18:44
Wegnummer : N238
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,890

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14880

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-24 15:03:50
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord 30 km/ uur staat -V/+ 150 meter vanaf begin parallelweg, dit is te ver weg. \nBord verplaatsen, zie foto. \nPaal is kapot, lengte +V- 4,20 m.\n20-5-2022 paal is geplaatst, bord nog niet

Storingsduur : 153 d 20:36:32
Wegnummer : N238
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,350

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14921

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-27 16:51:21
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Welkomstbord gemeente aangereden en 50 weg

Storingsduur : 125 d 19:44:12
Wegnummer : N221
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 36,9
Maatregelen : Aan 5.1.2.e gemeente Soest gemeld.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 14932

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-31 11:08:48
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

AO160fs Bord met paal en voetplaatje uit de grond gewaaid. \nBord 3,5 en paal liggen ligt in de Meern \nBord met paal ondiep teruggeplaatst, daardoor is met een beetje is weer omgewaaid.

Storingsduur : 69 d 22:20:12
Soort schade? : Niet Verhaalbare schade NV
(Geschatte) schadedatum : 2022-01-31 11:02:24
Wegnummer : N201
Zijde : Midden (Mid)
Maatregelen : Graag opnieuw in betonnen ondergrond vastzetten en bord op voetplaat vastzetten dat hij ook niet meer kan draaien . \n\n12 maart 2022 zaterdag met een beetje wind is weer omgewaaid met paal en bord \n\nBetere oplossing: \nPaal dieper in de grond geschort plaatsen , gat voorbereiden door boren of hakken \nNiet goed in de grond geplaatst het is weerom gewaaid nieuw melding gemaakt en verstuurd naar de toetsen 11-04-2022 \n
Getuigen bekend? : Nee
Politie ter plaatse geweest? : Nee
Werkzaamheden Aannemer 1 : Herplaatsen Bord
Eigen kosten gemaakt? : Nee

Schademelding? : Ja
Schadenummer : NV-202214932
Laatste schouwdatum : 2022-01-31 11:02:24
Hectometerpaal : 64,1
Schadeobject : AO160fs Bord

Gegevens betrokkene(n) bekend? : Nee

Tweede getuige? : Nee
Ingeschakelde Aannemer 1 : Growepa
Verdere aannemers ingeschakeld? : Nee

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :.....

Datum :.....

Melding nummer : 14939

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-01-31 13:07:45
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord 30 langs p. weg ontbreekt

Storingsduur : 169d 22:55:40
Wegnummer : N227
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 9,6
Maatregelen : Morgen ophangen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15105

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-02-19 17:03:47
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

A1 -A0160 verwijderd

Storingsduur : 11 d 18:50:18
Wegnummer : N234
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 0,250
Maatregelen : SVP een nieuwe A1 -A0160 monteren 80 cm en ook 1 nieuwe klem mee nemen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15261

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:07:33
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

De volgorde van bebording op de OVL mast is niet juist. Parallelweg buitenberm

Storingsduur : 13 d 06:19:28
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 1,130
Maatregelen : SVP bovenaan C12 en dan A1 . SVP de volgorde wijzigen

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15262

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:19:28
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Borden volgorde niet juist

Storingsduur : 30 d 03:48:29
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 1,6
Maatregelen : SVP op de parallelweg borden bij HMP 1,6 volgorde wijzigen .nBovenaan C12 en dan A1

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15263

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:21:25
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Parallelweg om de OVL mast de bebording niet op juiste volgorde

Storingsduur : 100 d 04:12:05
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 1,640
Maatregelen : SVP de volgorde wijzigen eerst C12 en dan A1

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15264

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:28:01
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Parallelweg bebording niet de juiste volgorde

Storingsduur : 34 d 05:23:45
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,4
Maatregelen : SVP aan beide zijde van de parallelweg eerst C12 boven en dan A1 n\nn28-3-2022 deze zijn nog niet gewijzigd.

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15265

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:33:03
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Parallelweg borden volgorde omdraaien en A1 60 is beschadigd

Storingsduur : 34 d 05:19:09
Wegnummer : N199

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,7
C12 boven aan en een nieuwe A1 60 cm 60 km eronder monteren.\n\nSVP omdraaien en een nieuw A1 60 monteren met 60 cm doorsnee (28-3-2022)

Zijde : Rechts (Re)

Maatregelen :

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15267

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:42:24
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Volgorde bebording omdraaien parallelweg

Storingsduur : 85 d 02:47:14
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,950
Maatregelen : SVP eerst C12 boven aan dan A1
n28-3-2022 nog niet aangepast
n02-05-2022 nog niet aangepast.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15268

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:46:41
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bebording volgorde niet juist

Storingsduur : 21 d 01:46:17
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 3,7
Maatregelen : SVP omdraaien eerst C12 en dan A1 60

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15269

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:49:27
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bebording parallelweg volgorde wijzigen

Storingsduur : 9 d 05:14:57
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 3,880
Maatregelen : Volgorde wijzigen eerst C12 en dan A1

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15270

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 08:53:59
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bebording volgorde niet juist.\nBeide kanten van de parallelweg

Storingsduur : 9 d 05:12:28
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,450
Maatregelen : SVP volgorde omdraaien eerst C12 en dan A1
\nBeide kanten van de parallelweg

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15272

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 09:04:30
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bebording verkeerde volgorde

Storingsduur : 9 d 05:03:06
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,630
Maatregelen : SVP volgorde wijzigen. Eerst C12 en dan A1

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15273

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 09:10:38
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bebording volop niet juist .\nBeide kanten van de parallelweg

Storingsduur : 9 d 05:02:09
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,880
Maatregelen : SVP borden volgorde wijbeide kanten van de parallelweg.\nBoven C12 en dan A1

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15274

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 09:12:40
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bebording niet de juiste volgorde

Storingsduur : 9 d 05:00:42
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 6,0
Maatregelen : SVP C12 boven en A1 eronder

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15275

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 09:15:13
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Parallelweg bebording geen juiste volgorde

Storingsduur : 9 d 04:58:49
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 6,3
Maatregelen : Bebording omdraaien C12 boven en A1 onder

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15276

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-01 09:18:37
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bebording volgorde niet juist.

Storingsduur : 9 d 04:56:21
Wegnummer : N199
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 6,580
Maatregelen : SVP onderbord en A1 volgorde draaien. nC12 - A1 en onderbord

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15300

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-03 13:20:33
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Verkeersbord 60 km/h opnieuw op een nieuwe flenspaal begin van de kruising parallelweg richting Vinkeveen

Storingsduur : 14 d 21:07:15
Wegnummer : N201
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 55,7
Maatregelen : Materieel: Flenspaal 2,50m en nieuwe 2x klemmen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15375

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-03-14 08:47:49
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Flespaal instabiel staat te hoog boven het maaiveld nu 1.40m boven maaiveld. Moet 1.20m zijn.

Storingsduur : 7 d 06:02:45
Wegnummer : N405
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2.9
Maatregelen : Flespaal 20 cm dieper de grond in plaatsen.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15384

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2022-03-14 12:24:41
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Flespaal eruit halen en opnieuw plaatsen, deze blijft steeds maar scheef staan. \nDeze al zelf meerdere malen rechtgezet.

Storingsduur : 7 d 02:32:57
Wegnummer : N228
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 14,6
Maatregelen : flespaal eruit halen en opnieuw zetten incl grond ankers., zie witte stip op de foto.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15544

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-04 14:33:36
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Paal met bord geraakt

Storingsduur : 59d 20:52:55
Wegnummer : N227
Maatregelen : Gaarne nieuwe plaatsen paal(2,30) bord 60km(60cm)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 9,0

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15556

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-06 15:27:04
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

80 bord snelheid 80 rond ontbreekt. Klemmen zijn nog aanwezig.

Storingsduur : 7 d 17:45:22
Wegnummer : N221
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 36,3

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15563

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-07 10:26:29
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

AO160fs Bord op midden ontbreekt
n9-05-2022 Niet door door vast gezet bovenste klem zit niet vast op paal en onderzijde bord zit op 90cm en de paal is aluminium en geen staal.

Storingsduur : 161 d 01:27:01
Wegnummer : N201

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 64,1

Zijde : Midden (Mid)

Maatregelen :
Graag grondpot/speerpunt plaatsen met stalen buis 3M bord 80x80 buitengaat
n Voor plaatsen graag luchtkamer mee om gat in onderliggende verharding te maken.
n Hals grondpot +-5cm boven bestrating houden en buis in pot vastzetten met slotbout door en door.
n Gat vullen met zand en netjes dichtstraten en invoegen met voegstone!
n n n KLIK melding doen voor aanvang
n 11-04-2022 nog niet uitgevoerd
n 28 april nog niet uitgevoerd

Kaart:





Bestand:

Uitgevoerd door :.....

Datum :.....

Melding nummer : 15566

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-07 11:41:35
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Ligt nog een beschadigde paal en bord 60 op de hoek van de defensie weg.

Storingsduur : 102 d 20:34:51
Wegnummer : N410
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,670
Maatregelen : Gaarne paal en bord ophalen. \nDoorgegeven aan de toetser.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15686

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-19 11:11:34
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bord A130 30km/h (60cm) ontbreekt op de parallelweg.

Storingsduur : 2 d 03:16:23
Wegnummer : N238
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,4
Maatregelen : Graag bevestigen aan paal onder kom-bord.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15689

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-19 11:32:17
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord A0130 (30km/h) graag vervangen door bord J38 (70cm) om drempels aan te geven. De paal is ook beschadigd. Betreft de parallelweg.

Storingsduur : 2 d 02:49:32
Wegnummer : N238
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,270
Maatregelen : Graag nieuwe paal van 330cm en bord J38 70cm plaatsen.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15704

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-20 10:41:29
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Paal gebroken 3,90m

Storingsduur : 44d 00:47:35
Wegnummer : N229
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 7,8
Maatregelen : Nieuwe paal plaatsen borden kunnen hergebruikt worden

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15711

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2022-04-21 09:44:25
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

flespaal scheef

Storingsduur : 29 d 02:00:32
Wegnummer : N210
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 37,5
Maatregelen : rechtzetten.\n20-05-2022 goedgekeurd.a

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15713

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.12.e
Datum/ Tijd : 2022-04-21 09:56:24
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

flespaal scheef.

Storingsduur : 32 d 02:42:55
Wegnummer : N210
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 36,3
Maatregelen : rechtzetten

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15787

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-04-28 13:14:01
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Paal van bebording staat scheef.

Storingsduur : 26 d 19:44:00
Wegnummer : N229
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 5,97
Maatregelen : Gaarne paal rechtzetten.\nBestekpost nummer 105340.\nDoorgegeven aan de toetser.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15865

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-05-10 06:43:12
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Er is een bord van de flespaal verdwenen

Storingsduur : 22 d 08:37:35
Wegnummer : N204
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 14,8
Maatregelen : Nieuw bord A0160 rond 60cm ophangen met 2 antidiefstal beugels

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 15948

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-05-20 09:59:57
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Borden hangen verkeerd, B1 hoort boven 50 km bord

Storingsduur : 34 d 21:54:31
Wegnummer : N266
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 50,1

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16283

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-06-30 09:47:59
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

A0160 dm 80cm mist

Storingsduur : 46 d 03:48:15
Wegnummer : N458
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 49.860
Maatregelen : A0160 dm 80cm plaatsen aan lichtmast met antidiefstaklemmen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16364

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-07-11 11:33:54
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bord 60km ontbreekt op de parallelweg. Paal en 1 klem nog wel aanwezig.

Storingsduur : 2 d 22:35:12
Wegnummer : N234
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,3

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16492

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-07-25 11:18:49
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Borden draaien telkens doordat het anker van de paal ontbreekt.

Storingsduur : 9 d 21:21:35
Wegnummer : N410
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 3,45
Maatregelen : Gaarne paal vervangen door paal (3.30) met anker.\nDoorgegeven aan de toetser.

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16494

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee


Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-07-25 11:32:18
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Borden draaien telkens doordat anker van paal ontbreekt.

Storingsduur : 9 d 21:07:34
Wegnummer : N410
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2,860
Maatregelen : Gaarne paal vervangen door paal (3.30) met vaste anker.\nDoorgegeven aan de toetser.

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16579

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-08-04 11:26:21
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Missend bord A0160

Storingsduur : 11 d 02:09:06
Wegnummer : N201
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 54.450 Paralel
Maatregelen : Nieuw bord A0160 dm 60cm incl
antidiefstaklemmen plaatsen

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16652

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-08-22 08:45:44
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

N409 parallelweg verkeersborden ontbreken \n

Storingsduur : 17 d 03:10:16
Wegnummer : N409
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 12,280
Maatregelen : Zoeken welke borden er stonden\nBord 60
rond 60\nZelf geplaatst \nMelding gereed\n

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16674

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-08-23 14:27:52
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Bord 50km plat. Flespaal 300cm en bord A01-50 rond 80 vervangen. n7-10-2022 nog niet uitgevoerd

Storingsduur : 96 d 19:30:09
Wegnummer : N237
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 8;9

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 16785

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-09-12 11:02:46
Storing :
Status : Melding gemaakt


Melding :

Flespaal geknikt

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 2.6
Maatregelen : Flespaal 280cm vervangen en bord overzetten

Wegnummer : N411
Zijde : Links (Li)

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 17139

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-10-31 11:50:27
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Op de parallelweg ontbreekt een A1 60km bord. Graag nieuwe plaatsen met anti diefstal klemmen.

Storingsduur : 14 d 22:11:39
Wegnummer : N234
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,850

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 17144

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-10-31 14:33:08
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Graffiti op 60km bord(parallelweg)

Storingsduur : 14 d 19:28:51
Wegnummer : N234
Zijde : Rechts (Re)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,880

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 17145

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-10-31 15:02:45
Storing :
Status : Melding afgerond


Melding :

Er ontbreekt hier een 60km bord. Graag nieuwe plaatsen met anti diefstal klemmen.

Storingsduur : 9 d 23:06:54
Wegnummer : N415
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 4,0

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 17168

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee



Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-11-03 12:12:19
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Bord 60 km/h middengeleider los en omgewaaid

Storingsduur : 0 d 00:09:56
Wegnummer : N201
Zijde : Midden (Mid)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 64,1
Maatregelen : Gelijk recht en vast gezet'nMelding afgerond

Kaart:**Bestand:**

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 17216

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-11-10 15:13:34
Storing :
Status : Melding gemaakt

Melding :

Paal van bebording is krom borden zijn nog in orde.

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 7,78
Maatregelen : Gaarne paal (3.10) vervangen en 2 palen en draad herstellen.

Wegnummer : N229
Zijde : Links (Li)

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :

Melding nummer : 17227

Discipline : Meubilair
Urgent : Nee

Geregistreerd door : 5.1.2.e
Datum/ Tijd : 2022-11-11 12:17:08
Storing :
Status : Melding afgerond

Melding :

Verkeersbord met paal staat scheef

Storingsduur : 0 d 00:01:42
Wegnummer : N409
Zijde : Links (Li)

Schademelding? : Nee
Hectometerpaal : 10,8
Maatregelen : Gelijk recht vast gezet

Kaart:



Bestand:

Uitgevoerd door :

Datum :